

RADIOHM GYÁRTMÁNYÚ INDUKTIVITÁSOK, FERRITMAGOS FOJTÓK

Induktivitások										Radiohm	
Cikkszám	Típus	Gyári kód	L [μH]	I _{max} [A]	R _{DC} [mΩ]	Tűrés	Megjegyzés	Rajz	Kép		
56-00-64	FERRITMAGOS INDUKTIVITÁS 80 μH	56H32A000	80	10	20	±20%	fekvő, zárt kivitel	C-40.b		fekvő, zárt kivitel	
56-00-62	FERRITMAGOS INDUKTIVITÁS 150 μH	56H170600	150	0.63	230			C-41.b			
56-00-63	FERRITMAGOS INDUKTIVITÁS 150 μH	56H222000	150	2	100			C-42.b			
56-01-20	FERRITMAGOS INDUKTIVITÁS 150 μH	56H322000	150	2	90			C-40.b			
56-00-80	FERRITMAGOS INDUKTIVITÁS 150 μH	56H326000	150	6	52			C-40.b			
56-00-65	FERRITMAGOS INDUKTIVITÁS 80 μH	51V2080	80	8	30	±20%	álló, nyitott kivitel	C-43.		álló, nyitott kivitel	
56-00-60	FERRITMAGOS INDUKTIVITÁS 80 μH	51V32A000	80	10	20			C-43.			
56-00-59	FERRITMAGOS INDUKTIVITÁS 100 μH	51V328000	100	8	30			C-43.			
56-00-66	FERRITMAGOS INDUKTIVITÁS 100 μH	51V33A600	100	16	15			C-43.			
56-00-76	FERRITMAGOS INDUKTIVITÁS 100 μH	51V38B000	100	20	10			C-43.			
56-01-18	FERRITMAGOS INDUKTIVITÁS 150 μH	51V242000	150	2	90			C-43.			
56-00-36	FERRITMAGOS INDUKTIVITÁS 150 μH	51V244000	150	4	55			C-43.			
56-00-72	FERRITMAGOS INDUKTIVITÁS 150 μH	51V326000	150	6	45			C-43.			
56-01-11	FERRITMAGOS INDUKTIVITÁS 180 μH	51V243100	180	3.15	75			C-43.			
56-01-09	FERRITMAGOS INDUKTIVITÁS 250 μH	51V47A600	250	16	40			C-43.			
56-00-79	FERRITMAGOS INDUKTIVITÁS 330 μH	51V336300	330	6.3	70			C-43.			
56-01-13	FERRITMAGOS INDUKTIVITÁS 560 μH	51V201000	560	1	360			C-43.			
56-00-77	FERRITMAGOS INDUKTIVITÁS 820 μH	51V333100	820	3.15	200			C-43.			
56-00-78	FERRITMAGOS INDUKTIVITÁS 1.5 mH	51V382500	1500	2.5	500			C-43.			
56-01-19	FERRITMAGOS INDUKTIVITÁS 150 μH	56V322000	150	2	90	±20%	álló, zárt kivitel	C-55.b		álló, zárt kivitel	

Ferritmagos fojtók										Radiohm	
Cikkszám	Típus	Gyári kód	L [mH]	I _{max} [A]	R _{DC} [mΩ]	Tűrés	Megjegyzés	Rajz	Kép		
56-00-90	FERRITMAGOS FOJTÓ 0.4 mH	31V38A800	0.4	18	30	±20%	álló, nyitott kivitel	C-43.		álló, nyitott kivitel	
56-02-01	FERRITMAGOS FOJTÓ 1.3 mH	31V384500	1.3	4.5	140			C-43.			
56-00-70	FERRITMAGOS FOJTÓ 1.8 mH	31V201500	1.8	1.5	550			C-43.			
56-01-16	FERRITMAGOS FOJTÓ 2.2 mH	31V322300	2.2	2.3	280	±20%	fekvő, nyitott kivitel	C-59.		fekvő, nyitott kivitel	
56-02-02	FERRITMAGOS FOJTÓ 0.4 mH	31H38A800	0.4	18	30			C-59.			
56-01-17	FERRITMAGOS FOJTÓ 1.3 mH	31H384500	1.3	4.5	140	+50 -30%	álló, zárt, 2 tekercses	C-44.		álló, zárt kivitel	
56-00-88	FERRITMAGOS FOJTÓ 2 x 3.3 mH	42V201500	2 x 3.3	1.5	100			C-44.			
56-00-86	FERRITMAGOS FOJTÓ 2 x 6.8 mH	42V201000	2 x 6.8	1	400			C-44.			
56-00-87	FERRITMAGOS FOJTÓ 2 x 6.8 mH	42V201200	2 x 6.8	1.2	330			C-44.			
56-00-85	FERRITMAGOS FOJTÓ 2 x 10 mH	42V200700	2 x 10	0.7	360			C-44.			
56-00-84	FERRITMAGOS FOJTÓ 2 x 18 mH	42V200500	2 x 18	0.5	940			C-44.			
56-02-23	FERRITMAGOS FOJTÓ 2 x 2.2 mH	42V150302	2 x 2.2	0.3	300			C-45.			
56-02-26	FERRITMAGOS FOJTÓ 2 x 2.2 mH	42V150502	2 x 2.2	0.5	140			C-45.			
56-00-89	FERRITMAGOS FOJTÓ 2 x 4.7 mH	42V150303	2 x 4.7	0.3	400			C-45.			
56-02-25	FERRITMAGOS FOJTÓ 2 x 1 mH	42V150501	2 x 1	0.5	100			C-45.			
56-02-24	FERRITMAGOS FOJTÓ 2 x 1 mH	42V150301	2 x 1	0.3	180			C-45.			
56-02-27	FERRITMAGOS FOJTÓ 2 x 1 mH	42V151001	2 x 1	1	60	+50 -30%	álló, nyitott, 2 tekercses	C-58.		álló, nyitott kivitel	
56-02-28	FERRITMAGOS FOJTÓ 2 x 10 mH	32V161000	2 x 10	1	450			C-58.			
56-00-67	FERRITMAGOS FOJTÓ 2 x 1.8 mH	32V31A001SB	2 x 1.8	10	12	+50 -30%	álló, talpas, 2 tekercses	C-46.		álló, zárt kivitel	
56-02-29	FERRITMAGOS FOJTÓ 2 x 10 mH	32V161000SV1P	2 x 10	1	450			C-57.			
56-00-68	FERRITMAGOS FOJTÓ 2 x 1.5 mH	32H25A000SK	2 x 1.5	10	10	+50 -30%	fekvő, talpas, 2 tekercses	C-47.		fekvő, zárt kivitel	
56-00-83	FERRITMAGOS FOJTÓ 2 x 6.8 mH	42H171000	2 x 6.8	1	400	+50 -30%	fekvő, zárt, 2 tekercses	C-41.a			
56-01-54	FERRITMAGOS FOJTÓ 2 x 1.2 mH	42H223000	2 x 1.2	3	70	+50 -30%	fekvő, zárt, 2 tekercses	C-42.a			
56-01-53	FERRITMAGOS FOJTÓ 2 x 2.2 mH	42H222000	2 x 2.2	2	70			C-42.a			
56-01-52	FERRITMAGOS FOJTÓ 2 x 10 mH	42H221000	2 x 10	1	450			C-42.a			
56-01-51	FERRITMAGOS FOJTÓ 2 x 27 mH	42H220500	2 x 27	0.5	900			C-42.a			
56-01-50	FERRITMAGOS FOJTÓ 2 x 47 mH	42H220300	2 x 47	0.3	1400			C-42.a			
56-01-45	FERRITMAGOS FOJTÓ 2 x 2.7 mH	42H274000	2 x 2.7	4	45	+50 -30%	fekvő, zárt, 2 tekercses	C-51.			
56-01-44	FERRITMAGOS FOJTÓ 2 x 5.6 mH	42H272000	2 x 5.6	2	170			C-51.			
56-01-43	FERRITMAGOS FOJTÓ 2 x 27 mH	42H271000	2 x 27	1	600			C-51.			
56-01-42	FERRITMAGOS FOJTÓ 2 x 56 mH	42H270500	2 x 56	0.5	2000			C-51.			